

# 平成26年度主要港督励巡視結果報告（船内）

報告者：督励巡視団員（船内班）野澤 昌之

## 1. 東京港（H26.7.29）

- ◎ 青海コンテナ埠頭4号 コンテナ船 本船名：EVER DIAEM コンテナ荷役
- ◎ 青海コンテナ埠頭3号 コンテナ船 本船名：OOCL LEHVRE コンテナ荷役

良かった点

- ・ガントリーアーム下作業者は、指差呼称あり。特に合図がはっきり行われていた。（EVER DIAEM）
- ・ラッシャーについては、安全帶、ライフジャケットがきちんと着装されていた。（両船とも）
- ・KYボード等、細かく記入されていた。（両船とも）
- ・立ち入り禁止、頭上注意の垂れ幕で、注意喚起がなされていた。（両船とも）

### 指摘事項及び改善事項

- ・ガントリーアーム下作業者、指差呼称出来ていなかったようだが？（OOCL LEHVRE）

### 回答

- ・ガントリーマンからも分かりやすいように、両手でOサイン（OKサイン）で指差呼称しております。

### 質問事項

- ・ガントリーの電源コードの溝で、ケガをした事はないですか？

### 回答

- ・作業中に、ケガの報告はありません。
- ・通常作業者は、溝の近くは歩きません。

## 2. 清水港（H26.7.30）

- ◎ 富士見埠頭5号 本船名：インカ・クイーン 穀物揚げ荷役
- ◎ 日之出埠頭4号 本船名：サガ・オデッセイ パルプ揚げ荷役

良かった点

- ・船内作業主任者の表示が写真入りで、細かく表示されていた。（両船とも）
- ・酸欠の測定表示が明確にされていた。（両船とも）
- ・艤装内ブル運転者、後方指差確認が出来ていた。（インカ・クイーン）
- ・艤装内の荷の隙間にカラーコーンが置いてあり安全の「見える化」が出来ていた。（サガ・オデッセイ）
- ・熱中症対策の中で、応急キット等も用意されていた。（両船とも）

### 指摘事項及び改善事項

- ・上屋フォークリフトのスピードが速いのではないか？（サガ・オデッセイ）

### 回答

- ・指導不足です。朝のミーティング等で今後しっかり指導します。

### 質問事項

- ・ジブクレーンの使用期限の表示が過ぎていたがどうですか？
- ・沿岸に止めてあったブルのキーが座席の下に放置されていたが、キーの管理はどうしているのか？

### 回答

- ・使用期限の表示が更新されておらず、県に確認したところ、H27年2月までとなっております。
- ・完全に使用していない時は、キーの保管場所は決めていますが、上屋に仮置きの場合は、キーを無くす等のないように、社内で、座席の下におくように決めております。  
その際の管理体制は、外部者が立ち入らないようにしております。

### 3. 大阪港（H26.7.31）

- ◎ 咲洲南港L-7 在来船 本船名：プリンス・ヘンリー 舷よりコイル積み荷役
- ◎ 夢洲コンテナターミナル見学

### 良かった点

- ・熱中症対策として、温度計の設置、作業員に近い位置に水分を準備し、通気性の良い服装で良好でした。
- ・ピンクリボン、トラロープ等で足元の危険なところの安全の「見える化」が出来ていた。
- ・ジャコップ、エスケープラダー（セーフティーブロック）を使用し、転落防止が出来ていた。
- ・デッキ合図マン、艤内、艤内の玉掛け責任者との連携よし（声掛けが良くされていた）
- ・艤内玉外し前に、コイルに歯止めがされていた。
- ・艤内の退避状況よし、デッキ合図マンもそれを確認してから巻き上げていた。（指差呼称あり）

### 指摘事項及び改善事項

- ・艤内での玉外しのタイミングが早かったように思う。コイルが着床し、歯止めをしたが、クレーンがまだ動いているときに手を出していた。

### 回答

- ・指導不足です。今後は確実に巻き下げが止まってから手を出すように、指導します。

## 質問事項

- ・中甲板に転落防止措置がされていませんでしたが、どのようなルールがありますか？
- ・KY ボードの内容を具体的に明記されたほうが良いと思うが、大阪総支部はレベルアップに関して、どのような指導をしていますか？
- ・本船から設備に関する点検表をもらっていますか？

## 回答

- ・中甲板の荷役がないのでしていませんが、次回から荷役がない場合でもするようにします。
- ・パトロールなどで指導しますが、KYボードの良いところを紹介したり、具体的に明記できるようにしていきます。(研修などでも指導します。)
- ・元請会社と相談の上、点検表をもらうようにします。

## 4. 門司港 (H26.8.1)

- ◎ 太刀浦第一コンテナターミナル8号岸壁 コンテナ船 本船名：WELLINGTON STRAIL  
コンテナ荷役
- ◎ 太刀浦管理棟（展望室）にて見学、説明

## 良かった点

- ・デッキマン、安全帯、ライフジャケット着装し、安全帯を確實に使用していた。
- ・合図、指差、笛、無線を併用し、明確に行われていた。
- ・熱中症対策、飲料水と救急箱を設置していた。
- ・ストラドルキャリア …… ターミナル内制限速度（20 km）を守り、走行していた。
- ・ガントリー下合図マン …… ガントリー走行時、進行方向を確認していた。
- ・ガントリー下作業員 …… 退避を大きく取り、安全確保していた。

## 指摘事項及び改善事項

- ・デッキ上通路に、ターンバックル、ラッシングバーが散乱し、転倒災害の危険がある。
- ・検査員がガントリーの走行レール上で、待機しており、危険だった。（HEUNGA 船）

## 回答

- ・4S の徹底を指導し、足元の安全確保をする。
- ・検査業務に気をとられ、注視を怠っていたので、当該店舗に注意、指導します。

## 質問事項

- ・KY ボード対策は、とてもしっかりと書かれていたが、危険なポイントは漠然と書かれていた。今後の教育・指導方法は、どのように考えているか？

## 回答

- ・マンネリ化を防ぐということから、KY 方法の情報展開をしていく。