

# 平成30年 主要港督励巡視

## 沿岸班 結果報告

---



7月24日(火)  
東京都/東京港



7月25日(水)  
静岡県/清水港



7月26日(木)  
大阪府/大阪港



7月27日(金)  
福岡県/門司港

## 平成30年7月24日(火) 東京港


書記 / 神奈川総支部 廣瀬 久也  
発表 / 兵庫県総支部 近藤 和則

巡視先:15その2

### <良かった点>

(宇徳港運)

- ・3S面が非常に行き届いており良好
- ・指差呼称も目視確認ができており良好
- ・合図者が笛を使用しフォークオペレーターとの連携を取りながら安全作業を行っており良好
- ・倉庫出入り口付近に消火栓・消火器の配置図が表示されており良好
- ・工夫関連では熱中症対策緊急セットの設置場所を設けており良好
- ・KYボード活用が良く図で表示しており良好
- ・固縛作業が表示エリア内で実施されており良好



### <指摘事項及び改善事項>

(宇徳港運)

<指摘>

- ・一部荷物の傾きが見受けられた

※即持ち帰り、ひな壇にする様に指示します

<改善>

- ・フォークリフトの作業範囲の立入禁止措置があればより良いと感じた

※カラーコーン等で立入禁止措置を行います

<質問事項>

- ・制限速度及び歩行帯が無くまた、倉庫出入り口の一時停止が無い事についてどのような取扱いになっておりますか？

※新しい倉庫なので、ラインを引いたり倉庫内外に速度表示などを張り付けたりする場合東京都の許可が必要である為、現在、申請中であります。今後、引き続き協議を行い許可が取れ次第、対応致します

- ・熱中症対策で他に取り組んでいる事があれば教えて下さい。

※冷風機・扇風機を使用し、また保冷剤も設置しています  
※緊急の場合、救急車を呼ぶ等各作業員に周知しています

# 平成30年7月25日(水) 清水港

巡視先:袖師連合海貨上屋

書記 / 神奈川総支部 鎌田 好正  
発表 / 大阪総支部 栗田 佳宜

## <良かった点>

(各店社)

- ・4S、各掲示物、貨物整理状態、指差呼称、作業計画書、熱中症対策設置は良好
- ・歩行帯・一時停止・仮置場の表示が明確化されており良好
- ・高拼貨物はしっかりハチマキがされており良好。またストレッチ梱包等で転倒防止対策がなされており良好



- (アオキトランス) ・倉庫出入り口の床面に指差呼称マークが書かれており良好
- (鈴 与) ・AEDが設置されており表示も明確で良好
- (天野回漕店) ・熱中症対策について休憩箇所にはクーラーを設けており良好



## <指摘事項及び改善事項>

(天野回漕店)

<指摘>

- ・プラットの昇降台にプラパレットを使用し階段にしていたので改善する必要がある  
※手すり付きの昇降台を作成し設置します

<改善>

- ・ハンドリフトが歩行帯を跨いで待機していたので、待機場所を明確にしてはどうでしょうか  
※早急に待機スペースを作り、見える化を図ります



(清和海運)

<改善>

- ・マテハンを使用してパレットの高所保管をしています。はみ出している物がありましたので落下の危険性があるので改善して下さい  
※パレットのはみ出しについては確認してから改善します

## <質問事項>

(各店社)

- ・フォークリフトのカギはどのように管理されていますか？

<天野>

- ※フォークリフトの見えない箇所にフックを掛けをしている。作業が終わると保管場所に戻しています

<鈴与>

- ※作業中はフォークリフトのオペレーターが個人的に保管し、作業が終われば事務棟の集中管理ボックスに保管している

<清和>

- ※フォークリフトの見えにくい場所にフックを設けてキーを掛けている。作業が終わってもそのままに

(天野回漕店)

- ・自動コンベヤーでの仕分け作業に於いて、これまで誤出庫等の品質事故はありましたか？  
※これまで機械での誤出庫及び品質事故は出ておりません
- ・フォークリフトのドラレコ設置について、個別指導に繋げる為のようですが、これまで、どの位の効果がありましたか？  
※車両の6割がドラレコの設置をしており、事故が起きた時にはドラレコにて検証し効果が出ている
- ※普段荒い作業だと思い検証したが、ひとり作業でもしっかり指差呼称を行っており効果が出ているようだ

(清和海運)

- ・倉庫内の照度が暗く感じますが、照度基準は満たして満たしていますか？  
※数字的なことは分からないが照度は保っています

# 平成30年7月26日(木) 大阪港

巡視先:ライナー埠頭 L-2・L-3倉庫

書記 / 東海総支部  
発表 / 北海道総支部

篠田 伸一  
蛸沢 哲志

## <良かった点>

(各店社)

- ・熱中症対策、KYボード、各種掲示物、フォークリフトの輪止め自主検査がしっかりされていた



- ・合図者は腕章等で区分され、明確な合図を送っていた

## <指摘事項及び改善事項>

(上 組)

<指摘> ・道具、資材等が乱雑に置かれていた箇所があった

※早急に整理整頓致します

- ・消火栓前の貨物が蔵置されており通路が確保されていなかった

※早急に荷物を移動して通路を確保致します



- ・エチレンガスの置き場所が傾斜した所にあり転倒防止策がなされていなかった

※固縛を徹底し改善致します



(日 新)

<指摘> ・消火栓の配置図が真逆になっていた

※新しい物を作成し是正致します

- ・はい作業主任者の氏名は正/副主任者の顔写真入りでの掲示は良かったのですが職務についての表記がなかった

※職務の表記を掲示致します

- ・電源ボックス前の整理整頓が不十分であった。また使用していないボックスの電源が入ったままであった

※早急に整理整頓を行い、使用後は電源を切るように徹底致します



## <質問事項>

- ・玉掛道具の点検方法はどのようにされていますか?  
※資格者が始業前にチェックリストに基づいて毎月点検を行っています

- ・大型リフトに対して工学的対策及び歩車分離等の人との接触防止対策についてどのように考えていますか?  
※作業指揮者に基づいて作業計画を作成し動線の確認を行っています  
※カメラ及びセンサーの導入を検討しています

## 平成30年7月27日(金) 門司港

巡視先:第2サービスセンター  
:市営6号上屋

書記 / 沖縄総支部 池村 明洋  
発表 / 千葉総支部 丸山 清

### <良かった点>

(各店社)

- ・指差呼称が徹底されており声出しも良好でした

(第2サービスセンター 山九)

- ・フォークリフトが出入り口付近でしっかりと一時停止しており、またセンサーで音が鳴る工夫が  
されていて良好
- ・トラックと積荷の横に移動式昇降台が設置されており良好

(市営6号 山九)

- ・フォークリフトのバック走行時、後方を青のライトで照らしておりフォークリフトの存在を周囲に知らせる工夫がされている所が良好



### <指摘事項及び改善事項>

(第2サービス 門司港運)

<指摘>

- ・倉庫内にヘルメットが放置していた  
※本人に指導します

(第2サービス 山九)

<指摘>

- ・灰皿の中の吸い殻がいっぱいになっており、中に水も入ってなく消火用の水も入っていなかった  
また、周りには可燃物があり危険である  
※小屋には消火器と水は用意していたが可燃物が近くにある為、灰皿の置き場を一考します

### <質問事項>

(第2サービス 山九)

- ・現場にKYボードが見受けられなかったのですが、KY活動の方は実施していますか？  
※ミーティングの中でKY活動をしている。また、KYシートは小屋に置いています

(市営6号 山九/門司港運)

- ・プラットホームに切り離れた後のシャーシ(輪止め)に対する安全対策はどうされていますか？  
※関門の方ではシャーシの足を延ばしている為、動かないと言うことで基準は設けていませんが  
今後検討してルールを統一して行きます